

ヘルメット検知


工場や倉庫でヘルメットを確実に装着することで安全性を確保することができます。作業中に発生する可能性がある落下物や飛来物から頭部を保護し、怪我や重大な事故を防ぎます。

また、狭い空間や高所作業では、頭をぶつけるリスクも高いため、ヘルメットがクッションとしての役割を果たします。



・ヘルメットを外すと管理者へ通知

・確実な着用を促す




利用シーン



工場や倉庫への入場時に確実なヘルメットの装着を促し、落下物や転倒が発生した場合の被害を最小限にとどめます。

システム構成

iDS-2CD7146G0-IZS



最小構成

分類	製品名	数量
カメラ	iDS-2CD7146G0-IZS	1~
PoE HUB		1
PC&モニタ		1

オプション

“ソフトウェア”をご利用頂くと、“ポップアップ画面”で管理者へお知らせすることができます。

分類	製品名	数量
VMS	HikCentral-P-VSS-Base/0Ch	1
VMS	HikCentral-P-VSS-1Ch	カメラ台数